

Trainingpack Upgrade für SpeedCoach 2 (ohne TP)

So aktualisieren Sie Ihr Gerät:

- Teilen Sie uns bitte die Seriennummer Ihres SpeedCoach GPS 2 mit und erwerben Sie das Trainingspack-Upgrade.
- Sie erhalten innerhalb von 3 Werktagen eine E-Mail mit Ihrer Firmware-Datei.
- Sie erhalten innerhalb von 3 Werktagen per Post einen Bluetooth® Low Energy Dongle.

Nachdem Sie die Firmware-Upgrade-Datei UND den Bluetooth® Low Energy Dongle erhalten haben:

- Laden Sie die „LiNK“-Datei (für Windows oder OSX) herunter und installieren sie.
- Den entsprechenden link zum Download finden Sie auf <https://nksports.com/> oder wir schicken Ihnen den link zu.
- Stecken Sie den Bluetooth® Low Energy Dongle in einen freien USB-Anschluss Ihres PCs.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf der Registerkarte „help“ von LiNK für Windows, um die aktualisierte Firmware zu installieren.

Hinweis:

Dieses Upgrade ist für Kunden, die SpeedCoach GPS 2 OHNE Trainingspaket gekauft haben. Dies funktioniert NICHT mit SpeedCoach SUP Model 1-Einheiten.

OARSport GmbH
Allermöher Deich 66
21037 Hamburg

Tel. +49 40 734 34 695
E-Mail hallo@oarsport.de